


Laboratorio di Elettronica e Tecniche di Acquisizione Dati 2025-2025


Esercitazione 3 "Fotodiodo e misura di g "

Esperienza n° 3

- Si realizzi un montaggio con il fotodiodo OPT101 e si verifichi il suo funzionamento
- Si effettui la misura di g con il pendolo utilizzando un sistema di fotocellula con il fotodiodo e il LED



Pendolo




$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$\rightarrow (T)^2 = \left(2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\right)^2$$

$$\rightarrow T^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g}$$

$$\rightarrow g = 4\pi^2 \frac{l}{T^2}$$

Montaggio del LED




- Per evitare il danneggiamento del LED va sempre montato con una resistenza di protezione
- La caduta di potenziale ai capi del LED è di circa 1.5V (dipende dal “colore” del LED)
- La zona, in corrente, in cui il LED è operativo e non si danneggia è 5-20 mA
- Il valore della resistenza di protezione deve essere calcolato di conseguenza

Montaggio del LED

Tipo LED	tensione di giunzione V_f (volt)
Colore infrarosso	1,3
Colore rosso	1,8
Colore giallo	1,9
Colore verde	2,0
Colore arancione	2,0
Flash blu/bianco	3,0
Colore Blu	3,5
Colore Ultravioletto	4 - 4,5

Implementazione di un "sistema DAQ" per la misura di g

- Verificare il funzionamento del OPT 101 stimolato con LED infrarosso ($V_{LED}=1.6V$)
- Implementare un sistema di acquisizione (oscilloscopio? Arduino?) per la misura "automatica" dell'accelerazione di gravità mediante il periodo di un pendolo



$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

